

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年11月12日から11月18日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/11/13	石油温風暖房機(開放式)	2023/10/19	当該製品の電源プラグをコンセントに差し込んだ直後、火花が散ったため、コンセントから電源プラグを抜いたところ、当該製品の電源コード部を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	日本	(株)コロナ FH-G3214Y
2023/11/13	石油ストーブ(開放式)	2023/10/23	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	日本	(株)コロナ RX-2221Y
2023/11/13	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2023/09/17	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	中国	コールマンジャパン (株)(現 ニューウェル フランス・ジャパン (同)) 2000027316
2023/11/13	ガスこんろ(都市ガス用)	2023/10/31	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)パロマ KM-601FA-R
2023/11/13	ノートパソコン	2023/11/03	店舗で当該製品を充電中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook R731/16D 16/01/28に社告。
2023/11/13	電気オーブン	2023/10/03	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	中国	
2023/11/13	電動アシスト自転車	2022/07/19	当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、身体が前方に投げ出され転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	岡山県	日本	
2023/11/13	電気冷蔵庫	2023/10/19	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	タイ	
2023/11/13	液晶ディスプレイモニター	2023/07/25	大学で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2023/11/13	電気冷蔵庫	2023/09/09	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	韓国	
2023/11/13	IH調理器	2023/09/25	当該製品を使用後、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		徳島県	日本	
2023/11/13	食器洗い乾燥機	2023/10/07	異音がしたため確認すると、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/11/13	照明器具	2023/11/02	店舗で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/11/13	扇風機(壁掛け用) 【扇風機】	2023/11/08	使用中の扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2023/11/14	ガスホース(都市ガス用)	2023/08/08	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	不明	
2023/11/14	ガス栓(都市ガス用)	2023/10/04	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	不明	
2023/11/14	ガストーチ	2023/11/01	ネット通販で購入したガストーチを使用中、ガスボンベ接続部付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	不明	
2023/11/14	扇風機(工業用大型、壁掛け用) 【扇風機】	2023/11/09	扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	台湾	
2023/11/15	スピーカー	2023/11/04	中古で購入したスピーカー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2023/11/15	石油ストーブ(開放式)	2023/10/08	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	(株)コロナ SX-D248Y
2023/11/15	電子レンジ	2023/10/13	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品の庫内の食品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		群馬県	中国	
2023/11/15	電子レンジ	2023/10/05	店舗で当該製品を使用中、発煙したため確認すると、当該製品の庫内を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/11/15	リチウム電池内蔵充電器	2023/08/14	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2023/11/15	電子レンジ	2023/09/12	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2023/11/16	電動工具(のこぎり、充電式)	2023/11/14	充電式のこぎり付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	不明	
2023/11/16	ガス栓(LPガス用) 【液化石油ガス用ガス栓】	2023/09/12	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	不明	
2023/11/16	ガス栓(LPガス用) 【液化石油ガス用ガス栓】	2023/03/27	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	長崎県	不明	
2023/11/16	ハンディクリーナー(充電式)	2023/11/03	充電中のハンディクリーナー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2023/11/17	配線器具(調光器付スイッチ) 【調光器】	2023/07/26	照明器具の調光器付スイッチから異臭がした。原因を調査中。	製品破損		長崎県	日本	神保電器(株) ZPC643 02/08/00に社告。
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/10/10	洗面化粧台のキャビネットが落下し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	栃木県	日本	同上
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長崎県	日本	同上
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	同上
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/10/03	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	同上
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/10/21	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	同上
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山梨県	日本	同上
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/10/20	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/11/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/10/24	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3RK 16/02/09に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。