

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年12月10日から12月16日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

| 事故受付日 | 品名 | 事故発生日 | 事故通知内容及びNITEの調査状況 | 被害状況 | | 事故発生場所 | 生産地 | 備考 |
|------------|----------------------------------|------------|--|--------------|------|--------|-----|--|
| | | | | 物的被害 | 人的被害 | | | |
| 2023/12/11 | 石油ストーブ(開放式) | 2023/11/27 | 当該製品を使用中、消火をせずに給油タンクを取り外して給油を行い、当該製品に戻す際、灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 滋賀県 | 日本 | (株)コロナ SX-2270 |
| 2023/12/11 | 石油ストーブ(半密閉式) | 2022/12/28 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 北海道 | 日本 | サンデン(株) KS-074GST-1 |
| 2023/12/11 | 石油給湯機付ふろがま | 2023/11/29 | ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 群馬県 | 日本 | (株)ノーリツ OTQ-401Y |
| 2023/12/11 | ガストーチ | 2023/11/19 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 北海道 | 台湾 | コールマンジャパン(株) (現 ニューウェルブラン ズ・ジャパン(同)) 170-8075 |
| 2023/12/11 | 電気ストーブ | 不明 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 東京都 | 中国 | (株)イデアインターナシ ョナル(現 BRUNO(株)) BOE048-PK 22/05/23に社告。 |
| 2023/12/11 | 電動アシスト自転車 | 2023/11/19 | 当該製品で走行中、前輪ホイールが破損し、身体が前方に投げ出され転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、リムの破損が原因で走行時にバランスを崩すことにより事故が発生したのと考えられる。 | 製品破損 | 重傷 | 東京都 | 日本 | ブリヂストンサイクル(株) F6DB40 22/10/11に社告。 |
| 2023/12/11 | エアコン(室外機) | 2023/11/28 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 神奈川県 | 中国 | |
| 2023/12/11 | 電気掃除機(充電式、モップ型) | 2023/09/16 | 当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 千葉県 | 中国 | |
| 2023/12/11 | 照明器具 | 2023/11/23 | 当該製品を使用中、当該製品から異音とともに火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 埼玉県 | 中国 | |
| 2023/12/11 | 温水式浴室換気乾燥暖房機 | 2023/10/29 | 火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | (火災) | | 愛知県 | 日本 | |
| 2023/12/11 | 照明器具 | 2023/11/26 | 当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2023/12/11 | 加湿器(超音波式) | 2023/12/03 | 店舗で当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して使用中、当該製品と他社製のUSBケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2023/12/11 | 電気蓄熱式湯たんぽ | 2023/11/22 | 当該製品を蓄熱中、当該製品が破裂し、内容物がかかり、火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 | 重傷 | 大阪府 | 中国 | |
| 2023/12/11 | リチウム電池内蔵充電器 | 2023/11/28 | 当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 奈良県 | 中国 | |
| 2023/12/11 | 光回線終端装置(ルーター付、パソコン周辺機器) | 2023/10/28 | 店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 東京都 | 日本 | |
| 2023/12/11 | ガスこんろ(LPガス用、ビルトイン型) 【一般ガスこんろ】 | 2023/12/06 | ガスこんろを使用中、爆発して機器の一部が変形した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 埼玉県 | 不明 | |
| 2023/12/12 | 除湿乾燥機 【電気乾燥機】 | 2023/07/18 | 使用中の除湿乾燥機から火が出た。原因を調査中。 | 製品破損 | | 山形県 | 中国 | |
| 2023/12/12 | ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー) | 2023/11/28 | 充電中のポータブル電源付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 富山県 | 中国 | |
| 2023/12/13 | 石油ストーブ(開放式) | 2023/11/11 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | 死亡 | 兵庫県 | 日本 | (株)コロナ RX-2915WY |
| 2023/12/13 | 石油給湯機付ふろがま | 2023/11/21 | 異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 群馬県 | 日本 | (株)コロナ UKB-NS300X4(FD) |
| 2023/12/13 | 電気あんか | 2023/11/09 | 当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | 重傷 | 神奈川県 | 台湾 | (株)ドウシヤ CAY-KT 07/02/27に社告。 |
| 2023/12/13 | 照明器具 | 2023/10/25 | 当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 秋田県 | 日本 | |
| 2023/12/13 | 電気ストーブ | 2023/11/28 | 当該製品を使用中、当該製品の電源プラグを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 埼玉県 | 中国 | |

| 事故受付日 | 品名 | 事故発生日 | 事故通知内容及びNITEの調査状況 | 被害状況 | | 事故発生場所 | 生産地 | 備考 |
|------------|-------------------------------------|------------|---|----------|------|--------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 物的被害 | 人的被害 | | | |
| 2023/12/13 | テレビ(ブラウン管型) | 2023/11/27 | 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損(火災) | | 埼玉県 | マレーシア | |
| 2023/12/13 | 手すり用固定金具 | 不明 | 使用者(70歳代)が手すりにつかまったところ、手すりが当該製品から抜けて転倒し、首を負傷した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 | 重傷 | 山口県 | 中国 | |
| 2023/12/13 | 延長コード | 2023/11/25 | 当該製品にドライヤーを接続して使用中、異音と異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害(火災) | 軽傷 | 兵庫県 | 中国 | |
| 2023/12/13 | 延長コード | 2023/11/18 | 店舗で当該製品に他社製の延長コードを接続して使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害(火災) | | 北海道 | 中国 | |
| 2023/12/13 | ノートパソコン | 2023/10/02 | 当該製品を使用中、当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害(火災) | | 大阪府 | 中国 | |
| 2023/12/13 | 喫煙器具(充電式、たばこカートリッジ加熱式) | 2023/08/08 | 当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電後、落下し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害(火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2023/12/13 | モバイルバッテリー(リチウムポリマー) 【リチウムイオン蓄電池】 | 2023/11/05 | モバイルバッテリー付近から発煙した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 兵庫県 | 中国 | |
| 2023/12/13 | スチーマー(衣類用) 【電気湯のし器】 | 2023/10/16 | 使用中のスチーマーから火が出て、火傷を負った。原因を調査中。 | 製品破損 | 軽傷 | 東京都 | 中国 | |
| 2023/12/13 | ガストーチ | 2023/12/02 | ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 | | 兵庫県 | 不明 | |
| 2023/12/14 | 衣類(ウエットスーツ) | 不明 | ウエットスーツを着用したところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。 | | 軽傷 | 沖縄県 | 日本 | |
| 2023/12/15 | ガストーチ | 2023/11/14 | ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火した。原因を調査中。 | 製品破損(火災) | | 愛知県 | 不明 | |
| 2023/12/15 | 携帯発電機 【携帯発電機】 | 2023/11/06 | 使用中の携帯発電機から発煙した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 東京都 | 日本 | |
| 2023/12/15 | オゾン発生器 | 2023/10/30 | オゾン発生器付近から火が出た。原因を調査中。 | 製品破損 | | 福岡県 | 中国 | |
| 2023/12/15 | ガスホース(都市ガス用、迅速継手付) | 2023/10/09 | ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。 | 製品破損 | | 愛知県 | 不明 | |
| 2023/12/15 | 洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】 | 不明 | 洗面化粧台のキャビネットが落下し、軽傷を負った。原因を調査中。 | 製品破損 | 軽傷 | 大阪府 | 日本 | タカラスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。 |
| 2023/12/15 | 洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】 | 不明 | 洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 群馬県 | 日本 | 同上 |
| 2023/12/15 | 洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】 | 2023/11/13 | 洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 熊本県 | 日本 | タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。 |
| 2023/12/15 | 洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】 | 2023/11/14 | 洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 埼玉県 | 日本 | 同上 |
| 2023/12/15 | 洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】 | 2023/11/29 | 洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 栃木県 | 日本 | 同上 |
| 2023/12/15 | 洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】 | 2023/11/27 | 洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 東京都 | 日本 | |

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。