

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年3月10日から3月16日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/03/11	ガスこんろ(都市ガス用)	2024/02/08	当該製品を使用中、発煙したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	(株)ハーマン DW31D6DAL
2024/03/11	石油ストーブ(開放式)	2023/11/20	当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋に油を注ぎ、その場を離れた後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)トヨミ RCA-206
2024/03/11	石油ストーブ(開放式)	2024/02/27	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	(株)トヨミ RCA-36C
2024/03/11	水素吸入器	2024/01/29	当該製品を使用中、異音とともに当該製品に取り付けていた管の先端で爆発し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2024/03/11	除雪機(歩行型)	2024/02/14	当該製品のエンジンを始動しようとしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	日本	
2024/03/11	リチウム電池内蔵充電器	2024/01/25	当該製品を充電中、異音及び異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2024/03/11	リチウム電池内蔵充電器	不明	当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2024/03/11	電気冷暖風機	2024/02/29	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		鳥取県	マレーシア	
2024/03/11	電気掃除機	2024/02/04	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2024/03/11	ミニコンボ	2024/02/23	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2024/03/11	配線器具(マルチタップ) 【マルチタップ】	2024/02/20	マルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/03/11	充電器(リチウムイオン バッテリー、コードレス式 イヤホン用)	2024/02/19	イヤホンケース型充電器付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2024/03/12	テーブル(介護用)	2024/02/26	テーブルの天板が外れて、手に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	ベトナム	
2023/03/12	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	不明	未使用のモバイルバッテリーが焼損していた。原因を調査中。	製品破損 (火災)		富山県	中国	
2024/03/12	介護リフト(入浴用)	2024/02/19	介護リフト付近から火が出て、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	新潟県	韓国	
2024/03/13	ガストーチ	2024/01/26	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	デジタルランド(株) なし
2024/03/13	石油ストーブ(開放式)	2024/02/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	(株)コロナ RX-2211Y
2024/03/13	電気温風機(セラミックファン ヒーター)	2024/02/23	当該製品を使用後、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)千石(小泉成器(株)ブランド) KCH-1233(小泉成器(株)ブランド) 16/01/20に社告。
2024/03/13	USBケーブル	2024/02/01	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2024/03/13	美容機器(充電式)	不明	当該製品を使用中、火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2024/03/13	エアコン(室外機)	2024/02/28	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2024/03/13	液晶ディスプレイモニター	2023/04/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/03/13	エアコン	2024/03/01	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	群馬県	中国	
2024/03/13	フードミキサー(フードプロセッサー)	2023/12/03	当該製品の Cutter 台をセットした状態で電源を入れたところ、刃が回転し、手指を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	日本	
2024/03/13	スチーマー(衣類用)	2024/02/20	店舗で当該製品をマルチタップに接続して電源を入れたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/03/13	照明器具(シーリングライト、LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2024/03/07	使用中の照明器具から異音が生じ、焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2024/03/13	美容器具	2024/02/13	美容器具を使用していたところ、コード付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/03/14	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2024/03/14	温水洗浄便座 【電気温水器】 【電気便座】	2024/01/16	温水洗浄便座付近から発煙し、焼損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2024/03/14	ヘアド라이어 【毛髪乾燥機】	2024/02/11	ネット通販で購入した使用中のヘアド라이어から火花が出て、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	京都府	中国	
2024/03/14	除雪機(歩行型)	不明	除雪機の燃料が漏れていた。原因を調査中。	製品破損		鳥取県	日本	
2024/03/14	除雪機(歩行型)	不明	除雪機の燃料が漏れていた。原因を調査中。	製品破損		鳥取県	日本	
2024/03/15	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2024/03/12	ネット通販で購入したポータブル電源から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	中国	
2024/03/15	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2024/03/14	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。